

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОХРАНА ТРУДА - КОНСАЛТИНГ»
(ООО «ОтК»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «ОтК»

_____ Л.А. Гайкалова
« ____ » _____ 20 ____ г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО
«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И
АВТОМАТИКЕ» 4 РАЗРЯД**

Наименование модулей	Сроки обучения							Всего, ак. час.
	Недели							
	1	2	3	4	5	6	7	
	40	40	40	40	40	40	40	280
Раздел 1. Теоретическое обучение	-	-	-	-	-	-	-	106
Электротехника	4	-	-	-	-	-	-	4
Материаловедение. Черчение (черчение чертежей)	4	-	-	-	-	-	-	4
Введение. Допуски и посадки	8	-	-	-	-	-	-	8
Расходомеры	8	-	-	-	-	-	-	8
Ремонт электроизмерительных приборов, устройство и принцип работы мультифазных насосов. Приборы контроля	8	-	-	-	-	-	-	8
Устройство и ремонт рычажно-механических приборов	8	-	-	-	-	-	-	8
Датчики давления типы, назначение. Уровнемеры типы, назначение.	-	8	-	-	-	-	-	8
Системы измерения температуры тела по его излучению. Датчики температуры типы, назначение	-	8	-	-	-	-	-	8

Проверка и наладка автоматического регулятора	-	8	-	-	-	-	-	8
Аппараты и устройства, защиты и автоматики	-	8	-	-	-	-	-	8
Капитальный ремонт средств КИП и автоматики	-	8	-	-	-	-	-	8
Релейно-контактное управление электроприводом	-	-	8	-	-	-	-	8
Правила ремонта, монтажа, наладки, юстировки особо сложных приборов	-	-	8	-	-	-	-	8
Промышленная безопасность и охрана труда	-	-	8	-	-	-	-	8
<i>Промежуточная аттестация</i>	-	-	2	-	-	-	-	2
Раздел 2. Производственное обучение	-	-	-	-	-	-	-	166
Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.	-	-	2	-	-	-	-	2
Слесарные работы при ремонте приборов и инструмента	-	-	4	-	-	-	-	4
Ремонт расходомеров	-	-	8	8	-	-	-	16
Монтаж электрических проводок, ремонт электроизмерительных приборов	-	-	-	8	-	-	-	8
Ремонт регистрирующих, вычислительных машин	-	-	-	8	-	-	-	8
Система измерения температуры тела по излучению. Датчики температуры	-	-	-	8	-	-	-	8
Ремонт оптико-механических приборов	-	-	-	8	-	-	-	8
Ремонт электроизмерительных приборов, приборов	-	-	-	-	8	-	-	8

для измерения давления, гидравлических датчиков								
Ремонт приборов для измерения уровня и расхода	-	-	-	-	8	-	-	8
Ремонт элементов автоматики	-	-	-	-	8	-	-	8
Ремонт электроизмерительных приборов, устройство и принцип работы мультифазных насосов. Приборы контроля.	-	-	-	-	8	-	-	8
Самостоятельное выполнение работ в качестве Слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда	-	-	-	-	8	40	24	72
Квалификационная (пробная) работа	-	-	-	-	-	-	8	8
Раздел 3. Итоговый контроль	-	-	-	-	-	-	-	8
<i>Консультация</i>	-	-	-	-	-	-	4	4
<i>Итоговая аттестация (квалификационный экзамен)</i>	-	-	-	-	-	-	4	4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ОТК", ГАЙКАЛОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА, ДИРЕКТОР

12.01.26 15:21 (MSK)

Сертификат 0216A95D0030B3B9BE452C8DC0035C7B8B